

国土交通省近畿地方整備局 福知山河川国道事務所 御中

▼京丹波町蒲生蒲生野地内

国道27号 たんばや・コメリ前の歩道に設置してある縁石の件

添付画像からもわかるように、後方のラバーポール2本も根本からなくなり、小さく目立たないため、先日、縁石に気づかず、車が乗り上げ、立ち往生が発生しました。

とりわけ、夜間の通行時に危険が生じるおそれもありますので、早急に縁石の撤去または目立たすためのペインティングやラバーポールの修繕などを検討いただき、改善いただくよう要望いたします。

