

国土交通省近畿地方整備局 福知山河川国道事務所 御中

京丹波町蒲生蒲生野（137.5 付近）国道 27 号上り線（添付地図参照）に、ポットホール（添付画像）ができており、画像からもわかるように、付近に剥離アスファルトが散乱し、穴ぼこが深く、大きくなってきています。

とりわけ、大型車や夜間の通行時に危険が生じるおそれがありますので、早急に修繕いただくよう要望いたします。



