

令和4年7月3日大雨 被害概況

(令和4年7月5日 11:00 現在)

災害状況の概要

■発生日

令和4年7月 3日(日)

■気象警報等発表状況

令和4年7月 3日(日)	12時35分	大雨・洪水警報	発表
	13時00分	土砂災害警戒情報	発表
	16時30分	土砂災害警戒情報	解除
	18時48分	洪水警報	解除
	19時56分	大雨警報	解除

■災害警戒・対策本部設置状況

▼災害警戒・対策本部設置経緯

3日12時35分	災害警戒本部	設置	初動	13人
13時38分	災害対策本部	設置	1号動員	43人
14時10分	瑞穂支所	2号動員		57人
20時00分	丹波、和知	1号動員解除	(瑞穂2号動員継続)	34人
4日7時50分	災害対策本部	解除		

▼消防団員出動状況

消防団員 3日 団長、副団長、支団長以下 271人
(丹波188、瑞穂64、和知12)

■雨量状況

▼累加雨量

・丹波地区(観測点 畑川ダム)	最大値: 191mm (3日6:00~21:00)
・瑞穂地区(観測点 井脇)	最大値: 197mm (3日6:00~21:00)
・和知地区(観測点 本庄)	最大値: 132mm (3日6:00~21:00)

▼1時間あたり最大値

・丹波地区(観測点 畑川ダム)	最大値: 89mm (3日13:00~14:00)
・瑞穂地区(観測点 井脇)	最大値: 88mm (3日13:00~14:00)
・和知地区(観測点 本庄)	最大値: 42mm (3日14:00~15:00)

被害の概要

■住民避難

●避難所開設数

- 3日 16:00 瑞穂地区避難所開設
18:30 以下3地区残し避難所閉鎖
- 4日 7:50 避難所閉鎖

避難所	世帯	人数	備考
橋爪公民館	2	12	
井脇公民館	1	6	
保井谷公民館	1	2	
箇所	4	20	

■人的被害

- 人的被害 なし

■住家被害

●住家被害

浸水被害 40戸

○床上浸水 (戸)

丹波	0	
瑞穂	1	大朴
和知	0	
計	1	

○床下浸水 (戸)

丹波	9	須知4、実勢2、豊田2、院内1
瑞穂	29	橋爪14、大朴5、和田3、質美下村3、 質美中村1、質美上野1、八田1、上大久保1
和知	1	安栖里1
計	39	

■土木被害

国道

- ・国道173号線（八田地内）法面崩壊 片側通行（復旧）

府道

- ・綾部宮島線 法面崩壊 片側通行（復旧）
- ・富田胡麻停車場線 法面崩壊 片側通行（復旧）
- ・上野水原線（坂井）倒木 通行止
- ・遠方線（篠山）土砂 通行止
- ・弓谷線（篠山）土砂 通行止

町道

- ・豊田曾谷線 通行止（復旧、通行止解除）
- ・坂原須川線（須川橋） 通行止（復旧、通行止解除）
- ・桧山質美線 通行止（復旧、通行止解除）
- ・蒲生野中央線 冠水（復旧）
- ・豊田曾根線 通行止
- ・東又井尻線 通行止

●法面崩壊、土砂流出、護岸崩落等

（箇所）

町道	51	
里道	3	
準用河川	3	
府報告河川被害	15	
計	69	

■農林被害

●農作物被害

被害作物名	被害面積（ha）
水稻	3.00
黒大豆	2.00
京かんざし	0.30

●有害鳥獣施設被害（金網柵、電気柵等）

（箇所）

丹波	1	豊田
瑞穂	3	水原、八田、質美
和知	0	
計	4	

●農地被害

(箇所)

田 (畦畔崩落)	2	
農道 (崩土)	2	
計	1	

●林道被害

(箇所)

路肩	3	
崩土	2	
計	5	

■その他被害

●倒木被害

(箇所)

丹波	0	
瑞穂	1	坂井 (府道上野水原線)
和知	0	
計	1	

●水道施設

丹波地区 豊田地内の断水 (復旧)

●公共施設

被害なし